

KERN MPB Pèse-personne

Pèse-personne avec fonction IMC



KERN MPB
avec afficheur
autonome

KERN MPB-P
avec colonne

Balances médicales 2011

Votre KERN revendeur spécialisé:



Balances
médicales
2011



Caractéristiques:

- Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
- Fonction Data Hold: en cas d'arrêt de service l'affichage du poids "fige" automatiquement jusqu'à la touche HOLD soit activée
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur
- Support mural en série pour montage mural de l'afficheur, modèles sans colonne uniquement

Caractéristiques techniques:

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau L x P x H 315x300x60 mm
- Dimensions afficheur L x P x H 210x110x50 mm
- Uniquement MPB-P: Dimensions totales (colonne incluse) L x P x H 315x440x1010 mm
- Longueur de câble afficheur (modèles sans colonne uniquement) env. 120 cm
- Fonctionnement sur pile possible, 6x 1.5V AA, non incluses, durée de service env. 170 h
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Poids net MPB env. 4,6 kg; MPB-P env. 6,4 kg

Options:

- Mallette de transport solide pour le transport et le rangement en sûreté de la balance, modèle sans colonne uniquement, **KERN MPS-A07**
- Toise mécanique, portée de 60 - 200 cm, à visser au colonne (MPB-P) ou pour montage mural, **KERN MPS-A06**
- Housse de protection sur l'indicateur, **KERN EOB-A02**

EN SÉRIE



OPTION

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Option Cert. d'étalonnage DKD	
			KERN	
KERN MPB 300K100	300	0,1	963-129	
KERN MPB 300K100P	300	0,1	963-129	

Pictogrammes:



Fonction Dynamic Weighing : Filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable.



Fonctionnement sur pile : Le type de pile est indiqué pour chaque appareil.



Adaptateur : 230 V/50 Hz. En série F, sur demande aussi en série GB, AUS ou USA.



Tare : Remettre l'affichage à „0“ avec balance chargée, p. ex. pesage supplémentaire ou déduction d'un récipient.